

FIG.1




FIG.2






FIG.3




00000-10628560

**FIG. 4A**


$$\begin{aligned} &\{3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, \dots\} \\ &\{3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, \dots\} \\ &\{3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, \dots\} \\ &\{3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, \dots\} \end{aligned}$$
$$\Downarrow \quad r=1.25 \quad \delta=0.6, 0.2, 0.8, 0.4, \dots$$

**FIG. 4B**


$$\begin{aligned} &\{4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, \dots\} \\ &\{4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, \dots\} \\ &\{4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, \dots\} \\ &\{4, 6, 10, 11, 13, 16, 19, 20, \dots\} \end{aligned}$$

3/8

**FIG. 4C**




FIG.5






FIG.7A




FIG.7B




FIG.7C




FIG.8




FIG.9

